


# TWO VISIONのショット遅延対処手順




- Windowsボタンを右クリックして「Windows PowerShell(管理者)」を実行



- 表示されたコマンドラインに

## Add-MpPreference -ExclusionProcess "GZexpandsensor.dll"

と打ち込んでEnterを押します。  
(2行目が出現したら実行されたということになります。)



- 実行したら×で閉じます。
- ゲーム上で遅延が無いか確認します。

